



## دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی نسوزکاری کوره و پری هیتز با آجر و سایر مواد نسوز

کد سند:

W-32-37-01

### کار کردن در نزدیک یا داخل کوره :

پلی مناسب برای عبور از سکوی مشعل بدخل کوره بسازید.  
کوتینگ را بررسی نمائید و قبل از عبور، قطعات لق را بریزید.  
تمام افراد غیر مجاز را بیرون از کوره نگهدارید.  
اگر مجبور به انجام کار کر زیر کوتینگ و آجرهای لق هستید ، از توری های محافظ استفاده کنید.  
مطمئن باشید، که در موقع کار کردن در داخل کوره ، کوره شروع به کار نخواهد افتاد.  
در موقع کندن آجر یا کوتینگ های جدا شده وضعیت مطمئن و جای پای مناسبی داشته باشد.  
هنگام ورود و خروج مواد در زیر پل تعبیه شده در ورودی کوره کار نکنید.  
وقتی که در داخل کوره کارگران مشغول کار هستند، فن های خنک کن را آزمایش و راه اندازی نکنید.  
هنگام کار کردن کارگران در داخل یا پشت منطقه زنجیر، فن اصلی را راه نیاندازید.

### کار کردن در نزدیک یا داخل سیستم های جمع آوری غبار :

برای پیش گیری از سوختگی ناشی از نرمه های داغ، لباس حفاظتی مناسب بپوشید.  
بهنگام تماس با غبار مواد قلیایی، پوست خود را کاملاً با آب تمیز بشوئید.  
وقتی که کسی در زیر یا داخل قیف یا سیلوهای دارای مواد کار می کند، یک نفر دیگر را بعنوان مواظب همراه او بگمارد.  
اجازه ندهید هیچ کارگری در داخل قیف ها بدون کمربند ایمنی و طناب نجات کار بکند.  
هنگام کار کردن در اطاقک های دود مملو از گرد دائماً مواظب ریزش مواد از بدنه و سقف باشید.

### کندن رینگ های کلینکر بوسیله تفنگ های صنعتی :

هنگام زدن رینگ اجازه ندهید بجز گروه تفنگچی کسان دیگری روی سکوی کوره باشند.  
مواد ناریه را دستکاری نکنید.  
در مواقعی که نمی خواهید استفاده کنید مواد ناریه دست نخورده را در جای قفل شده دور از سکوی کوره انبار کنید.  
فقط به افراد مجرب و آموزش دیده اجازه کار با تفنگ را بدهید.  
قرار دادن پنبه در گوش کافی نیست.  
تفنگ را در فواصل زمانی لازم تمیز کنید و هیچگاه اقدام به شلیک با تفنگ ظاهراً معیوب نکنید.  
اگر کوره فاقد منطقه زنجیر است، تمام افراد را از عقب کوره دور کنید و با طناب عقب کوره را محصور نمائید.

### ریخت و پاش های نفت کوره و گرد ذغال سنگ :

هرگونه ریخت و پاش را فوراً پاک نمائید.  
ظروف زباله و تسهیلات لازم را برای جمع آوری ریخت و پاش ها فراهم کنید.  
اگر ریخت و پاش ها در اثر نشستی است، کار تعمیراتی لازم را انجام دهید.  
گاز، نفت کوره، ذغال سنگ و نشستی بخار سیستم سوخت رسانی  
هرنوع بوی گاز را فوراً به اطلاع سرپرست برسانید.  
برنامه زمانی متناوب برای بازرسی خطوط لوله گاز و بخار و تشخیص نشدی و سایر معایب را تدوین نمائید و اجزار لازم برای  
پیشگیری از اشکالات مهم را فراهم نمائید.



## دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی نسوزکاری کوره و پری هیتر با آجر و سایر مواد نسوز

کد سند:

W-32-37-01

درب کوره، دریچه ها و درهای خنک کن :

به هر کسی اجازه نگاه کردن به منطقه پخت را به هنگام کار کردن کوره ندهید، مگر اینکه وسیله ایمنی لازم برای نگاه کردن را داشته باشد.

هنگامیکه کوره کار می کند و در نزدیکی درهای خنک کن یا درب باز کوره کار می کنید،

لباس حفاظتی مناسب بپوشید.

هنگامیکه فشار سر کوره موقتا مثبت است از تمام افراد بخواهید که دور تر از دریچه ها بایستند